




Edificio 1 Planta Baja.




- | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|--|----------|
| | Salidas | | Detector de Humo | | Botiquín |
| | Ruta de evacuación | | Rampas | | |
| | Extintor | | Tablero Eléctrico | | |

Edificio 1 Planta Alta.




Edificio 2.






Edificio 3 Planta Baja.





- | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|--|-------------------|
| | Salidas | | Rampas | | Botiquín |
| | Ruta de evacuación | | Servicio médico | | Tablero Eléctrico |
| | Extintor | | Detector de Humo | | |




Edificio 3 Planta Alta.






Edificio 5 Planta Baja.





- | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|--|-------------------|
| | Salidas | | Detector de Humo | | Tablero Eléctrico |
| | Ruta de evacuación | | Botiquín | | |
| | Extintor | | Bocina de Emergencia | | |





Edificio 5 Planta Alta.





Edificio 6 Planta Baja.






Edificio 6 Planta Alta.



Edificio 7 Planta Baja



Edificio 7 Planta Alta



Estructura	
1	Edificio
2	Edificio
3	Edificio
4	Edificio
5	Edificio
6	Edificio
7	Edificio
8	Caseta de Vigilancia
9	Canchas Básquetbol
10	Canchas Fútbol
	Transformador
	Toma de Corriente (CFE)
	Deposito de Gas
	Punto de Reunión
	Toma de Agua
	Servicio Medico
	Puesto de Primeros Auxilios
	Puesto de Mando, alternos frente a E4, Cancha 9
PA PAP	Acceso automovil - peatonal
SG	Servicios Generales
	Extintor
	Recicladora
J	Jardineria
L	Lago Artificial
C	Cafeteria
A	Almacén
	Rampas, estacionamiento
	Almacén de Residuos Peligrosos

Av. Paseo de la Asunción



	Nombre	Fecha
Dibuj	José María Rendón Trinidad	28/11/2013
Verif	M.C. Alejandro López Velarde	28/11/2013

